

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288 CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 31 de outubro de 2019.

OF.GP n.º 106/2019

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência resposta do requerimento n.º 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072 e 073/2019, com todos documentos em anexo, conforme solicitado no Ofício n.º 054/2019, desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

Ver. Luis Eduardo Santos Ribeiro

DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro - SP CÂMARA MUNICIPAL
PROTOCOLO Nº ___ 2 GO

S. J. do Barreiro 04/11 /2019
Millima ACROSTIA

Milene Ap de C Rodrigues Serviços Gerais Camara Municipal



Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288 CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 04 de novembro de 2019.

REF: Requerimento n.º 68/2019

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 68/2019, encaminho a Vossa Excelência, as informações solicitadas no requerimento acima referenciado, através do Memorando 041/2019, da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro

Rua josé Bento Teixeira, 45 Centro Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288 CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 21de Outubro de 2019.

Memorando: 041/2019

Objeto: Resposta ao Ofício nº 068/2019 da câmara Municipal

De: Planejamento, Obras e Serviços

Para: Setor Jurídico

Venho por meio deste responder a solicitação.

1- Para melhor atender os moradores daquela rua foi criada uma caixa de inspeção e limpeza da rede de esgoto local, visto que a cada necessidade de reparo era feito a retirada de pavimento implicando em um tempo maior para solução do problema. Esse elemento de concreto feito conforme norma exige um tempo de cura para o bom desempenho, bem como servir de suporte para o tráfego. Vale lembrar que foi pensando em segurança que diante dos meios optamos por deixar uma caçamba para totalmente isolar aquele acesso. Priorizando o tempo de cura da tampa que se faz de no mínimo 28 dias hoje já se encontra no devido lugar;

2- Segue memorial fotográfico.

Sem mais para o momento.

Juliana B. M. S. S. Braga Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data:21/10/2019

Folha:

01/01



eitura Municipal da Estáncia Turistic de São José do Barreiro Ros José Bento Teixeiro, 45 Centro Cep: 12830-000 Tel:(12) 3117-1288



OBRA:

Criação de caixa de inspeção para manutenção de rede de esgoto sanitário




FOTO 19: (22/10/2019) final

São José do Barreiro, 21 de Outubro de 2019

Juliane Sittencourt M.S.S. Braga Secretaria de planejamento, Obras e Serviços

	-	