

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Rua Tenente Magalhães, 109 / Centro - São José do Barreiro - SP

CEP.: 12.830-021 – Tel.: (12) 3117-1311

contato@camarasjb.sp.gov.br

Requerimento N.º 107/2026

“Solicita informações ao Poder Executivo acerca de vazamento de gás, necessidade de substituição de fogões e risco na área de armazenamento de botijões na Escola Cônego Benedito Gomes França.”

REQUERER que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal solicitando informações e providências quanto ao seguinte fato:

Este Vereador tomou conhecimento da existência de graves problemas na Escola Cônego Benedito Gomes França referentes a vazamento de gás, tanto no registro quanto nos fogões da unidade escolar, os quais seriam resultado de equipamentos que já se encontram antigos e em condições inadequadas de uso.

Ressalta-se, ainda, que a área onde ficam os botijões de gás encontra-se sem portão ou qualquer tipo de proteção, permitindo acesso livre, inclusive por crianças, sendo que tal situação coloca em risco direto a vida dos funcionários e alunos, podendo ocasionar acidentes graves.

Diante disso, REQUEIRO:

1. A Prefeitura tem conhecimento do problema?
2. Já foi realizada vistoria técnica? Em caso positivo, qual o resultado?
3. Existe previsão para substituição dos fogões e sistema de gás?
4. Existe laudo técnico da linha de gás da casinha de gás até os fogões? Em caso positivo, enviar cópia.
5. Existe laudo do Corpo de Bombeiros? Em caso positivo, enviar cópia e informar providências adotadas.
6. Por que a área dos botijões está sem proteção adequada?

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Rua Tenente Magalhães, 109 / Centro - São José do Barreiro - SP

CEP.: 12.830-021 – Tel.: (12) 3117-1311

contato@camarasjb.sp.gov.br

7. Existe previsão de instalação de portão ou proteção?
8. Quais medidas emergenciais estão sendo adotadas?
9. Qual o valor pago à empresa responsável pelo deslocamento da casinha de gás?
10. Qual o valor gasto com os materiais utilizados na referida obra?
11. Qual foi o serviço executado para o deslocamento do encanamento de gás da casinha até os fogões da unidade escolar? Informar detalhadamente tipo de material utilizado, empresa responsável, responsável técnico (ART/RRT) e se o serviço atende às normas de segurança.

Reforço a necessidade de resposta imediata e solução urgente, a fim de evitar acidentes graves.

São José do Barreiro, 16 de abril de 2026.


Ver. Mauricio Junior Inácio

(Taioba)

CÂMARA MUNICIPAL

PROCOLO Nº _____

S. J. do Barreiro ___/___/2026
